


Инструкция. Мощный амперметр (с шунтом 100 А) для электротранспорта.



GND — (Тонкий черный) Общий провод питания устройства

VCC — (Тонкий красный) Плюсовой провод питания устройства, не более 30 вольт!

Если такого напряжения нет, то рекомендуется купить следующий универсальный преобразователь 36-72 вольта в 12 вольт (10ампер):



VIN — (Тонкий желтый) Вход измеряемого напряжения (вход вольтметра).

I+ (Толстый красный) К плюсу амперметра

I- (Толстый черный) К минусу амперметра

+++++

Прибор имеет однополярное питание, поэтому в зависимости от направления подключения амперметра, показывает ток при разряде батареи или при заряде.