

Схема строповки при использовании строп четырёхветвевой.

1. Убедиться в фиксации всех транспортных упоров.
2. Подъёмные крюки строп зацепить за станину таким образом: два крюка за середину задней стенки станины и два крюка за бока передней стенки станины.
3. Медленно произвести подъем станка.
4. Переместить станок на место установки.
5. Открутить транспортные швеллера.
6. Опустить станок на место.
7. Снять транспортные упоры.

Примечание: необходимо использовать строп четырёхветвевой с крюками с большим зевом (3.15 т.), при этом оптимальная длина тросов 1 метр.


Рис .1



Рис.2



Рис.3



План фундамента

