

КАРМАННЫЙ ТЕРМОМЕТР AR9340C

Руководство по эксплуатации v. 2015-04-02 KLM-DVB



ОПИСАНИЕ

Карманный термометр AR9340C в виде ручки предназначен для измерения температуры однородных сред.

ОСОБЕННОСТИ

- Измерение температуры в диапазоне $-50...+150^{\circ}\text{C}$.
- Длина датчика 91 мм.
- Водостойкость – термометр можно мыть в посудомоечной машине
- Функция MAX/MIN.
- Металлический корпус, датчик из нержавеющей стали.
- Защитный металлический кожух с зажимом в комплекте.
- Автоматическое отключение через 60 минут.
- Класс защиты IP67.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF**. На индикаторе появятся текущие показания измерений.

Для того чтобы измерить температуру среды, поместите термометр стальной частью в среду измерения и подождите несколько секунд до тех пор, пока показания на индикаторе не изменятся.

Чтобы вызвать минимальное или максимальное показания измерений, нажмите кнопку **MAX/MIN** один или два раза соответственно. Через 3 секунды прибор перейдет в нормальный режим измерения.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 минут.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Для достижения точного результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.
- Если термометр не будет использоваться долгое время, удалите батареи из отсека для батарей.
- Данный термометр можно мыть в посудомоечной машине в воде температурой не более 80°C .
- Термометр нельзя помещать в духовые шкафы и микроволновые печи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон температуры, °С	-50...+150
Погрешность, °С	±1 в диапазоне -30...+150°С ±2 в диапазоне -50...-30°С
Температура окружающей среды, °С	-10...+80
Питание	Батарея типа А76 (LR44, G13) 1,5 В или аналог
Длина датчика, мм	91
Интервал опроса датчика, с	1
Степень защиты	IP67
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	155×17×14
Вес, г	54

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея	1 шт.
3. Металлический кожух	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

М. П.

КАРМАНЫЙ ТЕРМОМЕТР

AR9263



- Max/min
- -50...+300°С
- 123 мм