



testo 608-H1/-H2

Высокоточный термогигрометр для долгосрочной стабильной работы

Для точных измерений температуры, влажности и точки росы



Оптический сигнал тревоги запускается при превышении сигнальных значений (608-H2)

°C

% ОВ

°C точки росы



Точный мониторинг условий хранения на складах с погрешностью $\pm 2\%$ ОВ



Мониторинг и контроль точки росы позволяет избежать образования плесени



Идеален для измерения уровня комфорта в помещениях

